

CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS

SERVIZO DE LABORATORIO

ETAP A Telva S/N

Sigrás. Cambre

15011 A Coruña



Laboratorios certificados por AENOR para a análise e control da calidade das augas de consumo humano e naturais e calidade da auga de baño en piscinas de uso colectivo con nº ER-1810/2003, GA 2007/30, GE 2016/0002, GR 0001/20160.

DATOS REGISTRO	
TIPO DE ANÁLISIS	Análise Control Rede
CONCELLO	A CORUÑA
CÓDIGO	109347-CT-060819
RECOLLIDA POR	SERVICIO DE LABORATORIO
DATA DA TOMA DA MOSTRA	06/08/2019

PARÁMETROS	VALOR DE REFERENCIA	RESULTADO
A.-PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS		
ESCHERICHIA COLI	0 UFC en 100 ml	0
B.1-PARÁMETROS QUÍMICOS		
BROMODICLOROMETANO	- µg/l	31,53
BROMOFORMO	- µg/l	< 5
CLOROFORMO	- µg/l	21,25
DIBROMOCLOROMETANO	- µg/l	26,71
SUMA DE TRIHALOMETANOS	100 µg/l	79,49
C.-PARÁMETROS INDICADORES		
BACTERIAS COLIFORMES	0 UFC en 100 ml	0
AMONIO	0,50 mg/l	< 0,15
CLORO LIBRE RESIDUAL	1,0 mg/l	0,32
COLOR	15 mg/l Pt/Co	< 5
CONDUCTIVIDADE A 20°C	2500 µS/ cm a 20°C	163
OLOR	3 a 25 °C Índice de dilución	1
pH	Entre 6,5 y 9,5	7,1
SABOR	3 a 25 °C Índice de dilución	1
TURBIDEZ	5 UNF	0,18

CONCLUSIÓNS:

- Agua Apta para consumo
 Agua con incumprimentos no Anexo I, parte C
 Agua Non Apta para consumo

OBSERVACIÓNS:

Os parámetros analizados efectuáronse conforme ós procedementos e métodos definidos polo Laboratorio de EMALCSA. Nº Certificación: ER-1810/2003 , GA-2007/0030,GE 2016/0002, GR 0001/2016 e valores de referencia definidos no RD 140/2003.

Responsables Laboratorio

Fdo: Purificación Fdez Oro

Teresa Silvosa Pérez